

ПРОТОКОЛ за разглеждане на техническите предложения

Днес, 15.11.2016г. в 09:00 часа в сграда, находяща се в град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ № 37, се събра комисия, назначена на дата 16.11.2016г., в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ	ЧЛЕН 1	ЧЛЕН 2
Румен Богданов	Костадин Тъков	Владимир Чалъков
Информацията е заличена съгласно чл. 2 и чл. 4 от ЗЗЛД		

Комисията пристъпи към разглеждане на предложенията за изпълнение на процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 474-EP-16-MP-Д-3, с предмет: „Доставка на арматура за въздушни линии 20kV“ по квалификационна система № C-16-EP-MP-Д-20, с предмет: „Доставка на арматура за въздушни линии 20kV“, на всеки участник относно съответствието му с техническите описания и изискванията на възложителя

При проверката комисията констатира следното:

1. Участник Кобра 01 ООД, гр. София
Оферта с вх. № 11083/11.11.2016г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите съответстват на техническите описания и изискванията на възложителя.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

2. Участник Макрис-ГПХ ООД, гр. София
Оферта с вх. № 11158/15.11.2016г.

Офертата на участника съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите описания и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

2.1. Клема носеща за АС , комплект – не отговаря на изискванията на Техническо описание EVN EP EAD – TO 18/00 (Издание 28.03.2007), респективно на минимални изисквания на Възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква: Комплекта на носещата клема да включва:

- шарнирна ос /нит/ ф16 и дължина 65mm комплектувана с шайба и β-шплент. β- шплента да бъде изработен от неръждаема стомана с d-2.5mm.
- шарнирна ос /нит/ ф16 и дължина 75mm комплектувана с шайба и β-шплент. β- шплента да бъде изработен от неръждаема стомана с d-2.5mm.

Участникът представя: Мостра, която включва болтове вместо нитове, които са с размер, позволяващ монтаж на изолатор ухो-ухо или ухо-кратунка.

2.2. Пеперуда K2 - не отговаря на изискванията на Техническо описание EVN EP EAD – TO 23/00 (Издание 28.03.2007), респективно на минимални изисквания на Възложителя, посочени в т. 1 и т. 5 от Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1, а именно:

Възложителят изисква: Пеперуда - изработена от стомана горещо цинкувана с размери: дебелина 5mm; ширина 40mm; височина 100mm и разстояние между центровете на отворите/ф16/ за шарнирите /нитове/ 60mm.

Участникът представя мостра Пеперуда - изработена от стомана горещо цинкувана с размери: дебелина 5mm; ширина 48mm; височина 110mm и разстояние между центровете на отворите/ф16/ за шарнирите /нитове/ 60mm, т.е. мострата е с ширина и височина неотговаряща на изискванията на възложителя.

Възложителят не изисква прорез на материала, от който е изработена пеперудата.

Участникът представя мостра с прорез на материала, който не е упоменат и не се изисква в техническото описание.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.

3. Участник Динамо Севлиево ООД, гр. Севлиево

Оферта с вх. № 11184/15.11.2016г.

Офертата на участника не съдържа всички документи, посочени в поканата за представяне на оферта. Предложението за изпълнение на поръчката/мострите не съответстват на техническите описания и изискванията на възложителя.

Несъответствия:

3.1. Не са изпълнени изискванията на т. 2 от Минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1 – участникът е посочил отговор „Да“, но не е приложил изискваните се за предлаганите продукти сертификати/протоколи за успешно издържана „типова проверка“ по БДС EN 61284; БДС EN ISO 1461 и БДС 4723, упоменати в съответното техническо описание, изготвени от акредитирана лаборатория, или еквивалентен.

3.2. Не са изпълнени изискванията на т. 3 от Минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1 – участникът е посочил отговор „Да“, но не е приложил изискваният се валиден сертификат ISO 9000 или еквивалентен.

3.3. Не са изпълнени изискванията на т. 4 от Минимални изисквания на Възложителя, посочени в Техническо предложение, Технически параметри, Таблица №1 – участникът е посочил отговор „Да“, но не е приложил изискваният се екземпляр на наръчник за осигуряване на качеството с указания за технологията, по която се прави това, на български, немски или английски език.

Офертата на участника **съдържа отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**, като същият остана неотворен.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно реши: НЕ допуска до по-нататъшно участие в процедурата участника.